问题现象:

防砸雷达误检导致无法正常落杆分享

问题原因分析:

道闸出现过车后杆件无法正常落杆,现场绿灯常亮,且伴有滴滴滴的告警音,基于此现象,判断雷达存在误检



问题排查方法:

1.打开雷达软件app,手机蓝牙连接雷达,进入雷达软件参数设置,查看雷达参数是否设置正确(具体配置方法 请看下图),并进行背景学习(**直杆**背景习时,只需要将杆件抬起,等待雷达提示背景学习完成;若为栅栏杆或 者广告杆时,背景学习时需要不停起落杆件,直至提示背景学习完成)



2.地面坑坑洼洼不平,则会导致雷达误检。

可以将雷达倒装,雷达指示灯朝下安装(但雷达仍然要与地面保持平行),这样能减少雷达向下检测的范围;同 时也需要设置雷达高级参数中的杆件方向(具体设置方法查看第3点)

- 3.出现以下几种情况时,雷达需要设置杆件方向,否则雷达会出现误检
- ①杆件类型为伸缩杆、曲臂杆
- ②杆件上加指示牌
- ③雷达与杆件平行
- 4雷达高于杆件



伸缩杆





杆件上加指示牌

雷达平行或高于 杆件安装位置

杆件方向设置方法:


● 第一步:点右上角省略竖点,再点高级参数,面朝雷达杆件在左手边选左直杆,面朝雷达杆件在右手边选右直杆;



● 第二步:返回参数设置页面,遥控将杆件抬起,确保检测范围内没有任何目标,点保存参数再点背景学习,学习完会自动落杆;



4.现场检查雷达检测范围内是否有干扰物,若有请挪开干扰物 在雷达左右1米和雷达往前纵向检测距离所形成的矩形内是否有干扰物



雷达检测区域理解示意图

5.现场观察,检测区域内无明显干扰物,进入雷达调试软件app,在虚警检测中进行查看误检点(注意:进行虚警检测时,需要起落杆件,进行问题复现),进行虚警剔除,若无法剔除或剔除后还是间断性能检测到干扰物,请联系宇视工程师进行问题反馈



历史资料归档路径

历史资料归档路径

点击链接查看: http://box.uniview.com/l/wJLQHp

提取码: ftxb

到期日: 2028-09-25

	操作视频集锦	2023-10-19 11:25 我	-
	培训资料归档	2023-10-19 11:25 我	-
	FAQ(问题处理思路及	2023-10-19 11:25 我	-
	开局流程解析	2023-10-19 11:25 我	-
	一张图资料	2023-10-19 11:25 我	-
	开局指导	2023-10-19 16:32 我	-
6:F8:F5:5	6, XW5396 模块化资料(模块化配	2023-10-24 15:38 我	-